

الموضوع الثاني: نظام آلي لتثبيت الملصقات على قارورات الأدوية

يحتوي ملف الدراسة على جزئين:

- I. الملف التقني: الوثائق { 11/1، 11/2، 11/3، 11/4، 11/5، 11/9 }.
- II. ملف الأجوبة: الوثائق { 11/6، 11/7، 11/8، 11/10، 11/11 }.

I. الملف التقني

1- تقديم النظام الآلي:

يسمح النظام الممثل في الشكل (1) صفحة (11/2) بتثبيت الملصقات على قارورات الأدوية و ذلك وفق المراحل التالية:

- حجز القارورات و تحريرها الواحدة بعد الأخرى بواسطة الدافعتين (A) و (B).
- تثبيت الملصقات بواسطة الدافعة (C) و الأسطوانة المطاطية الموصولة بالمحرك المخفض Mt_2 .

2- وصف تشغيل الدورة:

- الضغط على زر بداية الدورة Dcy يؤدي إلى دوران المحرك Mt_1 لتدوير البساط و تقدم القارورات.
- عند الكشف عن وجود قارورة بواسطة الملتقط s_1 يتوقف المحرك Mt_1 و تخرج ساق الدافعة (A) لحجز القارورة.
- عند الضغط على الملتقط a_1 تخرج ساق الدافعة (B) لعزل القارورة.
- عند الضغط على الملتقط b_1 تدخل ساق الدافعة (A) لتحرير القارورة.
- الضغط على الملتقط a_0 يؤدي إلى دوران المحرك Mt_1 من جديد.
- الكشف عن وصول القارورة بواسطة الملتقط s_2 يؤدي إلى توقف المحرك Mt_1 و خروج ساق الدافعة (C).
- الضغط على الملتقط c_1 يؤدي إلى دوران المحرك Mt_2 لمدة 5 ثواني لتتم عملية التلصيق.
- نهاية مدة التأجيل (5 ثواني) تؤدي إلى توقف المحرك Mt_2 و دخول ساق الدافعة (C).
- الضغط على الملتقط c_0 يؤدي إلى دخول ساق الدافعة (B).
- عند الضغط على الملتقط b_0 تنتهي الدورة لتنتقل بعدها دورة جديدة.

3- منتج محل الدراسة:

- نقترح دراسة المخفض الذي يقوم بتدوير البساط المتحرك صفحة (11/3).
- يتم نقل الحركة الدورانية من العمود المحرك (4) إلى البساط المتحرك بواسطة مسننات أسطوانية ذات أسنان قائمة (7-4) و (8-5) و زوج من البكرات (9-9') و سير شبه منحرف.

4- العمل المطلوب:

4-1- دراسة الإنشاء (13 نقطة).

أ- التحليل الوظيفي: أجب مباشرة على الصفحتين (11/6) و (11/7).

ب- التحليل البنوي:


1- دراسة تصميمية جزئية: أتمم الدراسة التصميمية الجزئية مباشرة على الصفحة (11/8).


2- دراسة تعريفية جزئية: أتمم الدراسة التعريفية الجزئية مباشرة على الصفحة (11/8).

4-2- دراسة التحضير: (7 نقاط).

أ- تكنولوجيا وسائل و طرق الصنع: أجب مباشرة على الصفحة (11/10).

ب- دراسة الآليات: أجب مباشرة على الصفحة (11/11).






مخفض السرعة

المقياس 1 : 1


33	4	برغي ذو رأس أسطواني بتجويف سداسي	-	تجارة
32	1	حلقة مرنة للأعمدة	-	تجارة
31	1	خابور متوازي	-	تجارة
30	1	سدادة تزييت (للتفريغ)	-	تجارة
29	1	وسادة بكتف	Cu Sn 9 P	
28	1	وسادة بكتف	Cu Sn 9 P	
27	1	خابور متوازي	-	تجارة
26	1	فاصل كتامة مسطح	-	تجارة
25	4	برغي ذو رأس أسطواني بتجويف سداسي	-	تجارة
24	1	سدادة تزييت (للملء)	-	تجارة
23	1	خابور متوازي	-	تجارة
22	1	فاصل كتامة مسطح	-	تجارة
21	4	برغي ذو رأس أسطواني بتجويف سداسي	-	تجارة
20	1	حلقة مرنة للأعمدة	-	تجارة
19	1	حلقة مرنة للأعمدة	-	تجارة
18	1	وسادة بكتف	Cu Sn 9 P	
17	1	وسادة بكتف	Cu Sn 9 P	
16	1	حلقة مرنة للأعمدة	-	تجارة
15	1	فاصل ذو شفتين	-	تجارة
14	1	فاصل كتامة مسطح	-	تجارة
13	1	غطاء	EN-GJL-250	
12	1	لجاف	S 235	
11	1	مدرجة ذات صف واحد من الكريات بتلامس نصف قطري	10 Cr 6	
10	1	مدرجة ذات صف واحد من الكريات بتلامس نصف قطري	10 Cr 6	
9	1	بكرة	Al si 10Mg	
8	1	عجلة مسننة	35 Cr Mo 4	
7	1	عجلة مسننة	35 Cr Mo 4	
6	1	عمود الخروج	35 Cr Mo 4	
5	1	عمود مسنن	35 Cr Mo 4	
4	1	عمود مسنن	35 Cr Mo 4	
3	1	غطاء خلفي	EN-GJL-250	
2	1	غطاء أمامي	EN-GJL-250	
1	1	هيكل	EN-GJL-250	
الرقم	العدد	التعيينات	المادة	ملاحظات
اللغة Ar		مضاعف السرعة		
		المقياس 1:1		
صفحة 11/4		المؤسسة: ثانوية تقي الدين أحمد بن تيمية		

ملف الموارد


فواصل " فاصل كشامة " Type A		
d	D	E
17	35	7
18	35	7
20	40	7
30	47	7



مدحرجات ذات صف من الكريات بتماس نصف قطري - طراز BC			
d	D	B	r
15	32	9	0,3
20	42	12	0,6
25	47	12	0,6




الخوابير المتوازية				
d	a	b	j	k
12 à 17 inclus	5	5	d - 3	d + 2,3
17 à 22	6	6	d - 3,5	d + 2,8
22 à 30	8	7	d - 4	d + 3,3




صامولة H

d	a	b1
M20	30	18
M24	36	21,5
M30	46	25,6



حلقة كبح



d	b	e
16	25	2,5
20	31	3
24	37	3,5
30	45	4,5

أدوات القطع


A	B	C	D	E	F	G

II . ملف الأجوبة

4-1- دراسة الإنشاء


الاسم و اللقب:

4- أكمل الرسم التخطيطي الحركي للمخفض:




5- التحديد الوظيفي للأبعاد:

5-1- أنجز على الشكل أسفله سلسلة الأبعاد الموافقة للشرط JB ، ثم اكتب المعادلة الخاصة بـ JB_{min} .



$JB_{min} = \dots\dots\dots$


5-2- على الجدول أسفله سجل التوافقات المناسبة لتركيب الوساتين كما هو مبين في الشكل.



الأقطار	التوافق	نوعه
Ø 1		
Ø 2		

أ- التحليل الوظيفي:

1- أتمم المخطط A-0 للوظيفة الإجمالية للنظام الآلي:



2- مستعينا بالرسم التجميعي صفحة (11/3) أتمم مخطط

F.A.S.T الجزئي المتعلق بالوظيفة التقنية Ft1 لنقل الحركة الدورانية من العمود المحرك (4) إلى عمود الخروج (6).

Ft1	نقل الحركة الدورانية من العمود المحرك (4) إلى العمود الخروج (6)
Ft11	نقل الحركة الدورانية من العمود (4) إلى العمود (5)
Ft12	التوجيه الدوراني للعمود (4)
Ft13	المسندات (5) و (8)
Ft14	التوجيه الدوراني للعمود (5)
Ft15	التوجيه الدوراني للعمود (6)

3- أتمم جدول الوصلات الحركية التالي:

القطع	اسم الوصلة	الرمز	الوسيلة
(4)/(3)			
(5)/(1)			
(9)/(6)			
(6)/(8)			

6- اشرح تعيين مادتي القطعتين (4) و (9):

- القطعة (4): 35 Cr Mo 4 :
:35
:Cr
:Mo
:4

- القطعة (9): Al Si 10 Mg :

:Al
:Si
:10
:Mg

7- الدراسة الحركية للمخفض:

7-1- أتمم جدول مميزات العجلتين المستنيتين (5) و (8):

a	r	da	d	Z	m	
34			21		1	(5)
						(8)

العلاقات:.....

7-2- احسب نسبة نقل الحركة الإجمالية rg علما أن
 $r_{4-7} = 0.5$

7-3- احسب سرعة دوران عمود الخروج N_6 إذا علمت
أن سرعة دوران العمود المحرك Mt_1
 $N_m = 1000 \text{ tr/min}$ و استطاعة المحرك
 $P_m = 1,5 \text{ KW}$ ومردود المخفض $\eta = 0,7$.

7-4- احسب استطاعة الخروج P_s .

7-5- احسب قيمة المزدوجة C المطبقة على العمود (6).

8- مقاومة المواد:


8-1- نعتبر العمود (6) عبارة عن عارضة ذات مقطع دائري خاضعة لتأثير الالتواء البسيط و تعمل تحت تأثير عزم الالتواء $Mt = 80 \text{ N.m}$ ، مقاومة حد المرونة $Reg = 800 \text{ N/mm}^2$ و معامل الأمن $s = 3$. احسب القطر الأدنى للعمود (6).

الاسم و اللقب:.....

1- دراسة تصميمية جزئية:

لتحسين مردود الجهاز يقترح المصمم إجراء التغييرات التالية:

- تحقيق وصلة متمحورة بين العمود (6) و الغطاء الأمامي (2) باستعمال مدحرجتين ذات صف واحد من الكريات بتلامس نصف قطري بدلا من الوسادتين (28) و (29).
- تحقيق و صلة اندماجية بين العمود (6) و العجلة المسننة (8) باستعمال خابور، حلقة كبح و صامولة H.
- حماية الجهاز من الجهة اليسرى باستعمال غطاء و فاصل ذو شفتين.
- وضع جميع التوافقات الضرورية لحسن سير الجهاز.




2- دراسة تعريفية جزئية:

على الرسم التعريفي لعمود الخروج (6) :

- تعيين سماعات الأقطار الوظيفية.
- وضع معايير الخشونة على الأسطح الوظيفية.
- تعيين السماعات الهندسية المشار إليها على الرسم.
- رسم المقطعين الخارجيين C-C و D-D.



B Ø0.01 A



2-4- دراسة التحضير

أ- تكنولوجيا وسائل و طرق الصنع:


- نريد دراسة وسائل و طرق الصنع الخاصة بالغطاء (13) كما هو مبين في الرسم التعريفي الموالي و المصنوع من مادة EN-GJL-200 بسلسلة متوسطة و بسمك إضافي 2 mm.
- الثقبين (Ø19) و (Ø28) يأتيان من القولية.
- الثقب (4) يأتي من القولية بقطر 23Ø.



5- أتمم رسم المرحلة الخاص بتشغيل الأسطح

{(1)، (2)، (3)، (4)، (5)} وذلك بـ :

- تحديد أبعاد الصنع.
- تحديد الوضعية السكونية (الإيزوستاتية) للقطعة.
- رسم أدوات القطع المناسبة.
- تعيين حركتي القطع و التغذية.
- حساب سرعتي الدوران و التغذية الضروريتين لإنجاز السطحين (4) و (5) إذا كانت سرعة القطع $Vc = 90 \text{ m / min}$ و التغذية $f = 0.1 \text{ mm / tr}$



* حساب سرعة الدوران N:

N =

N =

* حساب سرعة التغذية Vf:


Vf =

Vf =

الاسم و اللقب:

1- ما هي الطريقة الأنسب للحصول على خام الغطاء (13)؟

2- على الرسم الموالي، مثل الشكل الأولي لخام الغطاء (13).



3- لتشغيل الغطاء (13) نقترح تجميع الأسطح في مراحل كما

هو مبين في الجدول الموالي حيث يطلب تعيين اسم

العملية، و منصب العمل .

{(1)، (2)، (3)، (4)، (5)} - {(6)، (7)، (8)}.

المرحلة رقم	الأسطح	اسم العملية	المنصب
100			
200	1، 2، 3، 4، 5		
300	6، 7، 8		
400			


4- اختر الأداة المناسبة لمراقبة البعدين Ø25H8 و Ø34g6

بوضع علامة (X) في الخانة المناسبة.


الأداة البعد	PC 1/50	CMD	TLD
Ø34g6			
Ø25H8			

ب- دراسة الآليات:

1- مستعينا بوصف تشغيل الدورة صفحة 11/1 أتمم المخطط الوظيفي للتحكم في المراحل و الانتقالات (GRAFCET) مستوى 2 للنظام الآلي.



2- أتمم مخطط التركيب باستعمال المعقب الهوائي.



الاسم و اللقب: