

على المترشح ان يختار احد الموضوعين التاليين :

الموضوع الاول

الموضوع : نظام آلي لملئ وتوظيف علب الحلوى

يحتوي ملف الدراسة على جزئين :

1- الملف التقني : الوثائق { 24/1 ، 24/2 ، 24/3 ، 24/4 ، 24/5 }

2- ملف الإجابة : الوثائق { 24/6 ، 24/7 ، 24/8 ، 24/9 ، 24/10 ، 24/11 ، 24/12 }

ملاحظة :

- لا يسمح باستعمال أية وثيقة خارجية عن الاختبار.
- يسلم ملف الأجوبة بكامل وثائقه { 24/6 ، 24/7 ، 24/8 ، 24/9 ، 24/10 ، 24/11 ، 24/12 }

1-الملف التقني

1-1- وصف وتشغيل :

يقوم هذا النظام بملئ وتوظيف علب الحلوى حسب أربع مراحل :

- المرحلة الأولى : ملئ العلبة يتم بواسطة الدافعة (V_1) .
- المرحلة الثانية : غلق العلبة يتم بواسطة الدافعتين (V_2, V_3)
- المرحلة الثالثة : توظيف العلب يتم بواسطة الدافعة (V_4) .
- المرحلة الرابعة : الإخلاء يتم بواسطة الدافعتين (V_5, V_6) .

1-2- منتج محل الدراسة :

نقترح دراسة ملفاف محرك مخفض MR_2 الذي يشتغل بمحرك كهربائي الوثيقة 24/3

1-3- معطيات تقنية :

* استطاعة المحرك : $P=2 \text{ kw}$ ، سرعة الدوران : $N=1500 \text{ tr/mn}$
المتسنيات الاسطوانية ذات أسنان قائمة : (4) ، (18)
 $d_4 = 120 \text{ mm}$ ، التباعد المحوري $a = 75 \text{ mm}$
المقياس التناسبي : $m=2 \text{ mm}$

1-4- سير الجهاز :

تنقل الحركة من المحرك الكهربائي إلى الملفاف بواسطة مخفض السرعة المتكون من المتسنيات الأسطوانية ذات الأسنان القائمة { (4) ، (18) } .

1-5- العمل المطلوب :

1-5-1- دراسة الإنشاء : (14 نقطة)

أ- تحليل وظيفي : أجب مباشرة على الوثيقتين 24\6 و 24\7.

ب- تحليل بنيوي :

* دراسة تصميمية جزئية : أتمم الدراسة التصميمية الجزئية مباشرة على الوثيقة 24\8.


* دراسة تعريفية جزئية : أتمم الدراسة التعريفية الجزئية مباشرة على الوثيقة 24\9.


1-5-2- دراسة التحضير : (6 نقاط)


* تكنولوجيا وسائل الصنع : أجب مباشرة على الوثيقة 24\10 .

* تكنولوجيا طرق الصنع : أجب مباشرة على الوثيقة 24\11 .

* دراسة الآليات : أجب مباشرة على الوثيقة 24\12 .





المقياس 2:1 	ملفاف محرك مخفض		اللغة Ar
الصفحة 3 من 24		00	


	خابور متوازي شكل A (6x6x18)	1	21
EN-GJL 300	غطاء	1	20
	حلقة مرنة للأعمدة Ø 22x1,2	1	19
C 40	ترس	1	18
42 CrMo4	عمود محرك	1	17
	فاصل كتامة سكونية	1	16
	فاصل كتامة سكونية	1	15
	حلقة مرنة للأعمدة Ø 56x3	1	14
	مدحرجة ذات صف واحد من الكريات BC	1	13
	برغي ذو رأس مخروطي M6-15	4	12
	برغي ذو رأس سداسي H M6 - 15	4	11
C 22	ملفاف	1	10
S 185	واقي	1	9
S 185	غطاء	1	8
30 CrMo12	عمود	1	7
	برغي ذو رأس سداسي HM8-15	4	6
Cu Sn9 P	وسادة بسند	2	5
C 40	عجلة مستننة	1	4
	برغي الماء	2	3
EN-GJL 300	هيكل	1	2
EN-GJL 300	جسم	1	1
المادة	التعينات	الرقم	العدد
ملفاف محرك مخفض		اللغة	
		Ar	
		00	
الصفحة 4 من 24			




ملف الموارد

مدحرجات ذات صف واحد من الكريات بتماس نصف قطري طراز BC

القطر D	الارتفاع B	السمك e
90	23	10
85	19	10
100	25	10
90	90	20




حلقات مرنة للأجواف



القطر D	الارتفاع E	السمك K	الوزن G
30	3	1.8	3.15
40	3	2.4	3.15
50	3	3.1	3.15
60	3	3.1	3.15
80	4	4.15	109



حلقات مرنة للأعمدة



القطر D	الارتفاع k	السمك v	الوزن G
15	47.5	1.6	33
17.5	53	1.65	37.5
17.5	59.4	1.85	42.5
2	64.8	2.15	47


فاصل الكتامة ذات شفتين بإحتكاك نصف قطري طراز AS

القطر D	الارتفاع E	السمك K
65	85	10
	90	
	100	




حلقات إستناد عادية N

القطر D	الارتفاع E	السمك K
16	36	10
16	45	10
16	50	10



برغي التجميع H

القطر D	الارتفاع E	السمك K
10	4	10
12.5	5.3	10
15	6.4	10




اسءة الإنشاء :

4-التحديد الوظيفي للأبعاد :


4-1- أنجز سلسلة الأبعاد الخاصة بـ

"Ja" على الرسم التالي:



4-2- سجل على الجدول التالي التوافقات

$\varnothing_1$ و $\varnothing_2$ الموجودة على الرسم التالي :



الأقطار	التوافقات	النو
$\varnothing_1$		
$\varnothing_2$		

5- دراسة المتسنيات الأسطوانية ذات أسنان قائمة :

5-1- أتمم جدول المميزات التالي :

a	h	df	da	z	d	m	
75					120	2	(4)
							(18)

5-2- ماهو شرط التسنين :

5-3- أحسب نسبة النقل :

5-4- أحسب سرعة الخروج :


6- أشرح تعيين مواد القطع التالية:

(1) : EN - GJL 300

(5) : Cu Sn 9 P

7- دراسة ميكانيكية للمقاومة :

تنقل الحركة الدورانية بين العمود (17) و العجلة (18) بواسطة الخابور (21) مع تطبيق قوة مماسية $\vec{T} = 1100 \text{ N}$.




7-1- أعطي طبيعة التأثير (الإجهاد) على الخابور:

7-2- علما أن الخابور (21) (6x6x18) من صلب ذو مقاومة حد المرونة $R_{eg} = 273 \text{ N/mm}^2$ ومعامل أمن $s=3$. - تحقق من شرط المقاومة للخابور

- ماذا تستنتج ؟

7-3- يتعرض العمود (17) للإلتواء علما أن قطر العمود 20mm ، مزدوجة المحرك $\vec{M}_t = 12 \text{ mN}$ - أحسب إجهاد الإلتواء

A-A




المقياس 2:1 	ملفان محرك مخفض		اللغة Ar
الصفحة 8 من 24		00	

• الدراسة البيانية التعريفية :

أتمم الرسم التعريفي الجزئي للوسادة (5) موضحا كل التفاصيل البيانية.

بدون قيم { * وضع السماحات الهندسية.
* وضع الأبعاد الوظيفية .




المقياس 1:1	الوسادة (5)	اللغة Ar
الصفة 9 من 24		00




1-5-2- دراسة التحضير

● تكنولوجيا وسائل الصنع :

نريد دراسة وسائل الصنع اللازمة من حيث الآلات ، أدوات القطع و المراقبة للغطاء (20) في ورشة الصناعة الميكانيكية.






قطعة مصنعة



قطعة خامة

الغطاء (20) من مادة EN-GJL300 إستصنع على منصبتين للعمل ووحدين مختلفتين ومتجاورتين.

1- باستعمال علامة (X) اختر الوحدات المناسبة حسب شكل الغطاء.



2- مستعينا بأرقام أشكال السطوح الموجودة على الغطاء ، رتب هذه

العمليات حسب الوحدات المناسبة .

الوحدة

.....

الوحدة

.....

3- أعطي اسم كل عملية حسب شكل السطوح.

..... ① ② ③ ④
..... ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

4- لدينا ثلاثة أدوات للقطع { أ ، ب ، ج }
سمي الأدوات و أعطي رقم السطوح الممكن إنجازها بكل أداة.

..... ① اسم الأداة : ، رقم السطوح :
..... ② اسم الأداة : ، رقم السطوح :
..... ③ اسم الأداة : ، رقم السطوح :

● **تكنولوجية طرق الصنع :**


نعتي الرسم التعريفي للمنتج التام للغطاء (20) من مادة : EN – GJL 300

نقترح السير المنطقي للصنع كما يلي :

* المرحلة 200 : إنجاز $\{ (1), (2), (3), (4), (5), (6) \}$

* المرحلة 300 : إنجاز { (7)، (8) }

1- أنجز الشكل الأولي للخام



١٠- نريد إنجاز عقد المرحلة الخاص بإنجاز السطوح {2}، {3}


- رسم المرحلة : بين أبعاد الصنع ، الوضعية الإيزوستاتية ، و الأدوات المناسبة

- معلومات الصنع : بين العمليات ، عناصر القطع و الأدوات

		عقد المرحلة رقم المرحلة : المنصب : الآلة :
المجموعة : ملفات محرك مخفض القطعة : الغطاء (20) المادة : EN-GJL 300 البرنامج : 200 قطعة في السنة		

حامل القطعة : التركيب

- رسم المرحلة





- معلومات الصنع :

الأدوات		عناصر القطع					عمليات التصنيع	ملاحظات
المراقبة	الصنع	p ع	Vf سرت	f ت	N ن	Vc سرق	التعيين	
		2				80		

• دراسة الآليات :

العمل المطلوب :

1- قم بالتركيب الهوائي بين الدافعة (V_2) مزدوجة المفعول
و الموزع 2\5 .



الموضوع الثاني

الموضوع : نظام آلي صناعي للخلط

يحتوي ملف الدراسة على جزئين :

1- الملف التقني : الوثائق { 24/17 ، 24/16 ، 24/15 ، 24/14 ، 24/13 }

2- ملف الإجابة : الوثائق { 24/24 ، 24/23 ، 24/22 ، 24/21 ، 24/20 ، 24/19 ، 24/18 }

ملاحظة :

- لا يسمح باستعمال أية وثيقة خارجية عن الاختبار.
- يسلم ملف الأجوبة بكامل وثائقه { 24/24 ، 24/23 ، 24/22 ، 24/21 ، 24/20 ، 24/19 ، 24/18 }

1-الملف التقني

1-1- وصف وتشغيل :

- يهدف عمل هذا النظام إلى تصنيع خليط من مادتين (A) على شكل سائل و (B) على شكل حبيبات ، ثم يفرغ هذا الخليط داخل مخلاط ، وبعد ذلك يشحن في شاحنات. يقوم النظام بأربعة (04) أشغولات :
- نزول المادة "A" بواسطة الدافعة V_1 و المادة "B" بواسطة الدافعة V_2 .
 - بعد التحضير يتم نزول المادتين "A" و "B" إلى المخلاط عن طريق الدافعتين V_3 و V_4 .
 - يتم الخلط بواسطة المحرك MR_1 .
 - يتم تحويل الخليط إلى الشاحنة بعد تشغيل الدافعة V_5 و المحرك المخفض MR_2 .

2-1- منتج محل الدراسة :

نقترح دراسة محرك مخفض " MR_2 " الذي يشتغل بمحرك كهربائي و يقوم بتدوير البساط المتحرك (وثيقة 24\15).

3-1- معطيات تقنية :

* استطاعة المحرك : $P=1,5kw$ ، سرعة الدوران : $N=750 \text{ tr/mn}$
المتسّنات الأسطوانية ذات أسنان قائمة : { (2) ، (3) } .
المقياس التناسبي $m = 2 \text{ mm}$ ، $Z_2 = 20$ ، نسبة النقل : $r_{2/3}=2/5$

4-1- سير الجهاز :

تتقل الحركة من المحرك الكهربائي " MR_2 " إلى البساط المتحرك بواسطة المتسّنات الأسطوانية ذات أسنان قائمة { (2) ، (3) } و نظام بكرة وسيور.

1-5-5- العمل المطلوب :

1-5-1- دراسة الإنشاء : (14 نقطة)

أ- تحليل وظيفي : أجب مباشرة على الوثيقتين 24\18 و 24\19.

ب- تحليل بنيوي :

* دراسة تصميمية جزئية : أتمم الدراسة التصميمية الجزئية مباشرة على الوثيقة 24\20.

* دراسة تعريفية جزئية : أتمم الدراسة التعريفية الجزئية مباشرة على الوثيقة 24\21


1-5-2- دراسة التحضير : (6 نقاط)


* تكنولوجيا وسائل الصنع : أجب مباشرة على الوثيقة 24\22 .

* تكنولوجيا طرق الصنع : أجب مباشرة على الوثيقة 24\23 .

* دراسة الآليات : أجب مباشرة على الوثيقة 24\24 .

نظام آلي صناعي للخلط





محرك مخف

اللغة
Ar

الصفحة 5

00

21	2	أصبع التموضع	C 40	
20	1	حلقة إستناد	تجارة	
19	2	برغي الملء	تجارة	
18	1	حلقة مرنة للأعمدة	تجارة	
17	2	فاصل الكتامة ذو شفة واحدة	تجارة	
16	2	فاصل كتامة مسطح	تجارة	
15	8	برغي CHc M6-12	تجارة	
14	1	خابور متوازي شكل A	تجارة	
13	2	فاصل كتامة	تجارة	
12	1	خابور متوازي شكل A	تجارة	
11	1	حلقة	تجارة	
10	1	صامولة ذات حوز	تجارة	
9	1	غطاء	EN-GJL100	
8	1	غطاء	EN-GJL100	
7	2	مدحرجة ذات دحاريج مخروطية KB	تجارة	
6	1	بكرة	AlSi10Mg	
5	1	الهيكال	EN-GJL250	
4	1	عمود	42CrMo4	
3	1	عجلة مستنة	C 40	
2	1	ترس	C 40	
1	1	عمود محرك	42CrMo4	
الرقم	العدد	التعيينات	المادة	الملاحظات


اللغة Ar	محرّك مخفض	المقياس 1:1
0024/16	الصفحة 16 من 24	



ملف الموارد


مدحرجات ذات صف واحد من الكريات بتماس نصف قطري طراز BC

d	D	T
17	40	13.25
20	47	15.25
25	52	16.25





الخوابر المتوازية

d	a	b	s _{min}	j	k
17 à 22	6	6	0,25	d - 3,5	d + 2,8
22 à 30	8	7	0,25	d - 4	d + 3,3
30 à 38	10	8	0,4	d - 5	d + 3,3





فاصل الكتامة ذات شفتين باحتكاك نصف قطري طراز AS

d	D	E
25	35	7
	40	
	42	
	47	



حلقات مرنة للأعمدة

d	D	E	F	G
25	35	7	1.5	28.4
30	40	8	1.5	33.4
35	45	9	1.5	38.4
40	50	10	1.5	43.4




1-5-1- دراسة الإنشاء :


5- التحديد الوظيفي للأبعاد :

1-5-1- أنجز سلسلة الأبعاد الخاصة بالشرط

" Ja " على الرسم التالي:




2-5- سجل على الجدول التالي التوافقات المناسبة
1Ø ، 2Ø و 3Ø الموجودة على الرسم التالي :




النوع	التوافق	الأقطار
		1Ø
		2Ø
		3Ø

أ- التحليل الوظيفي

1- أتمم المخطط الوظيفي (A-0)




2- أتمم مخطط الوسط المحيطي للمخفض التالي :



3- أتمم جدول الوصلات الحركية التالي :

القطع	إسم الوصلة	الرمز	الوسيلة
4/6			
5/4			
1/2			
4/3			

4 - أتمم الرسم التخطيطي الوظيفي التالي:



6- دراسة المتسنيات الأسطوانية ذات أسنان

قائمة :

1-6- أتمم جدول المميزات التالي :

a	h	df	da	Z	d	m	
				20		2	2
				50		2	3

الحسابات :

2-6- أذكر شرط التسنن ؟

3-6- أحسب سرعة الخروج :

4-6- ما هو دور وإسم العنصر (17) ؟

الاسم :

الدور :

5-6- ما هو دور العنصر (19) :

7 - إشرح تعيين مواد القطع التالية :

EN - GJL 250 : (5)

C 40 : (2)

42CrMo4 : (1)

8- دراسة ميكانيكية للمقاومة :

نفترض أن العمود (4) عبارة عن عارضة أفقية ومحملة بجهود حسب الشكل الموالي وموجودة تحت تأثير الإنحناء البسيط.


$$\|\vec{B}\| = 800 \text{ N} , \|\vec{A}\| = 200 \text{ N}$$

$$\|\vec{D}\| = 200 \text{ N} , \|\vec{C}\| = 800 \text{ N}$$

1-8- أحسب الجهود القاطعة و عزوم الإنحناء ومثل منحنياتها.

* الجهود القاطعة :

* عزوم الإنحناء :






● الدراسة البيانية التعريفية :

أتمم الرسم التعريفي الجزئي للعمود (4) موضحا كل التفاصيل البيانية.

* وضع السماحات الهندسية.
* وضع الأقطار الوظيفية

بدون قيم





المقياس: 1 : 1	العمود (4)		اللغة	
			Ar	
			00	



1-5-2 دراسة التحضير

♦ تكنولوجيا وسائل الصنع :

نريد دراسة وسائل الصنع اللازمة من حيث الآلات ، أدوات القطع و المراقبة للتصنيع الجزئي للعمود (4) في ورشة الصناعة الميكانيكية.



العمود (4) من مادة 42 Cr Mo 4 إستصنع على منصبين للعمل ووحدتين مختلفتين ومتجاورتين.

1- باستعمال علامة (x) أعط اسم وحدات التصنيع و الآلات المستعملة حسب شكل العمود .

الوحدات	وحدة التنقيب	وحدة الخراطة	وحدة التفريز
الآلات	مفرزة أفقية FH	مفرزة عمودية FV	مخرطة ذات قائم PC
			مخرطة متوازية T //

2- مستعينا بأرقام أشكال السطوح الموجودة على العمود ، رتب هذه السطوح حسب وحدة الصنع المناسبة

الوحدة	الوحدة
.....	

3- أعطي إسم كل أداة و رقم السطوح حسب الأداة المناسبة .

إسم الأداة :	إسم الأداة :
.....	
رقم السطوح :	رقم السطوح :
.....	

4- نريد إنجاز السطح (11) باستعمال أداة من الفولاذ السريع ، نعطي سرعة قطع $V_c = 20 \text{ m/mn}$ و القطر الأداة 8 mm .


• أحسب سرعة الدوران N.

● تكنولوجيا طرق الصنع :

نقترح دراسة صنع الغطاء (9) من مادة : EN-GJL 100

1- نقترح التجميع التالي لإنجاز الغطاء (9)

{ (7) ، (8) ، (9) } ، { (1) ، (2) ، (3) ، (4) ، (5) ، (6) }
استنتج السير النطقي للصنع.



المرحلة	العمليات	المنصب
100	مراقبة أولية للخام	
200		
300		
400		

:- أنجز عقد المرحلة الخاص بتصنيع السطوح { (1) ، (2) ، (3) }
ي ورشة مجهزة بالآلات للعمل بسلسلة صغيرة و متوسطة.


رسم المرحلة : بين أبعاد الصنع ، الوضعية الإيزوستاتية و
الأدوات الخاصة بإنجاز هذه السطوح.

معلومات الصنع : بين العمليات ، عناصر القطع و الأدوات

المقياس : 3:5
السماح العام : 2768 mK
الخشونة العامة : Ra = 3,2

عقد المرحلة		
المجموعة : مخفض	المادة : EN-GJL 100	رقم المرحلة :
القطعة : غطاء (9)	البرنامج : 20 قطعة في الشهر لمدة 3 سنوات	المنصب :
الصفحة :		الألة :
		حامل القطعة : التركيب

- رسم المرحلة



- معلومات الصنع :

الأدوات		عناصر القطع					عمليات التصنيع	
المراقبة	الصنع	p	Vf	f	N	Vc	التعيين	3
		ع	سرت	ت	ن	سرق		
						80		

• دراسة الآليات

العمل المطلوب :

1- ما نوع الدافعة (V_1) ؟

.....

.....

2- ما نوع الموزع المتحكم فيها؟ مع الشرح.

.....

.....

العلامة		عناصر الاجابة	محاو الموضوع
المجموع		الموضوع الأول : نظام آلي لملئ وتوزيع علب الحلوى	
نقطة	مجزأة		
14 نقطة 09.5		دراسة الإنشاء	1-5-1
		التحليل الوظيفي :	أ
	00.60	المخطط الوظيفي :	1
	01.20	جدول الوصلات الحركي : 0.1×12	2
	00.60	الرسم التخطيطي : 0.1×6	3
	00.50	سلسلة الأبعاد :	1-4
	00.40	تسجيل التوافقات : 0.1×4	2-4
	01.20	حساب المتسننات : 0.15×8	1-5
	00.30	شرط التسنن	2-5
	00.50	حساب نسبة النقل : 0.25×2	3-5
	01.00	حساب سرعة الخروج : المعادلة : 0.75 ، النتيجة : 0.25	4-5
	01.00	شرح تعيين المواد : 0.5×2	6
		دراسة مقاومة المواد	7
	00.20	طبيعة التأثير	1-7
	01.00	التحقيق من شرط المقاومة المعادلة : 0.75 ، النتيجة : 0.25	2-7
	01.00	حساب إجهاد الإلتواء المعادلة : 0.75 ، النتيجة : 0.25	3-7

العلامة	عناصر الاجابة :
	الموضوع الأول : نظام آلي لملئ وتوزيع علب الحلوى
المجموع	مجزأة
03.00	الدراسة التصميمية الجزئية
	تمثيل المدرجات
	التركيب
	الوصلة الاندماجية
	الكتامة
	توافقات المدرجات 0.25 x 2
01.50	الدراسة البيانية التعريفية:
	إتمام الرسم
	السماحات الهندسية
	الأبعاد الوظيفية
04.50 نقاط	دراسة التحضير
02.00	تكنولوجية وسائل الصنع:
	الوحدات: 0.1x2
	ترتيب العمليات حسب الوحدات: 0.1x4
	أسماء العمليات : 0.1x8
	اسم الأداة ورقم السطح: 0.1x6
02.50	تكنولوجية طرق الصنع:
	الشكل الأولي للخام :
	رسم المرحلة:
	معلومات خاصة بالمرحلة :
	* الوضعية السكنية: 0.50
	* أبعاد الصنع: 0.1x2
	* الأدوات: 0.2
	* معلومات الصنع: 0.6
01.50	دراسة الآليات:
	الرسم التخطيطي للتركيب الهوائي:
	01.50


1-5-1- دراسة الإنشاء :

أ- التحليل الوظيفي

4- التحديد الوظيفي للأبعاد :


1-4- أنجز سلسلة الأبعاد الخاصة بالشرط

"Ja" على الرسم التالي:




2-4- سجل على الجدول التالي التوافقات المناسبة

10 و 20 الموجودة على الرسم التالي :




1- أتمم المخطط الوظيفي (A-0)



2- أتمم جدول الوصلات الحركية التالي :

القطع	إسم الوصلة	الرمز	الوسيلة
2\7	متحركة		الوسادات ⑤
9\8	إندماجية		تاجير
17\18	إندماجية		خارجي
7\4	إندماجية		الشند

3 - أتمم الرسم التخطيطي الوظيفي التالي:




النوع	التوافق	الأقطار
خوصي	H ₇ F ₆	10
مشدود	H ₇ m ₆	20

172

7- دراسة ميكانيكية للمقاومة :

تنقل الحركة الدورانية بين العمود (17) و العجلة (18) بواسطة الخابور (21) مع تطبيق قوة مماسية $\parallel T \parallel = 1100 \text{ N}$.



5- دراسة المتسننات الأسطوانية ذات أسنان قائمة :

5-1- أتمم جدول المميزات التالي :

a	h	df	da	z	d	m	
75	4,5	115	124	60	120	2	(4)
		25	34	15	30		(18)

5-2- ماهو شرط التسنن :

نفس المودول

5-3- أحسب نسبة النقل :

$$r = \frac{z_{18}}{z_4} = \frac{15}{60} = \frac{1}{4}$$

5-4- أحسب سرعة الخروج :

$$r = \frac{N_4}{N_{18}} \Rightarrow N_{18} = N_4 \times r = 375 \text{ tr/min}$$

6- اشرح التعيين المواصف لمواد القطع

التالية :

173

EN - GJL 300 : (1)

EN.GJL : زهر عن فيتي رقاسي
300 : مقاومة دنيا لا تكسر (N/mm²)

Cu Sn 9 P : (5) : برونز

Cu : نحاس

Sn : قصدير

P : فسفور


9% : من القصدير

ب - الدراسة البنيوية

• دراسة بيانية تصميمية جزئية:

- لتحسين اشتغال و مردود المخفض، وتسهيل عملية التركيب والتفكيك ، نقترح القيام بالتعديلات التالية:
- تعويض الوسائتين (5) بمدحرجتين ذات صف واحد من الكريات بتماس نصف قطري (BC) .
- تحقيق وصلة اندماجية قابلة للفك بين العجلة (4) والعمود (7) باستعمال : خابور متوازي شكل A + حلقة مرنة .
- تحقيق الكتامة بفاصل ذو شفتين مركب على الغطاء (8) .
- وضع التوافقات على مستوى حوامل المدحرجات .

A-A



174

المقياس 2:1	ملف محرك مخفض	اللغة Ar
		00185


الأصحيح

• الدراسة البيانية التعريفية :

أتمم الرسم التعريفي الجزئي للوسادة (5) موضحا كل التفاصيل البيانية.

بدون قيم { * وضع السماحات الهندسية.
* وضع الأبعاد الوظيفية .

A - A



175

A


المقياس 1:1	الوسادة (5)	اللغة	
		Ar	
		00	18\6





1-5-2- دراسة التحضير

● تكنولوجيا وسائل الصنع :


نريد دراسة وسائل الصنع اللازمة من حيث الآلات ، أدوات القطع و المراقبة للغطاء (20) في ورشة الصناعة



قطعة مصنعة



الغطاء (20) من مادة EN-GJL 300 إستصنع على منصبتين للعمل ووحدتين مختلفتين ومتجاورتين.



1- باستعمال علامة (X) اختر الوحدات المناسبة حسب شكل الغطاء.

وحدة التنقيب	X	وحدة التفريز		وحدة الخراطة	X
-----------------	---	-----------------	--	-----------------	---

2- مستعينا بأرقام أشكال السطوح الموجودة على الغطاء ، رتب هذه العمليات حسب الوحدات المناسبة .

الوحدة الخراطة	1 2 3 4 5 6
الوحدة التنقيب	7 8

3- أعطي اسم كل عملية حسب شكل السطوح

- ① تسوية ② خزل ③ تسوية ④ تجويف
⑤ تجويف ⑥ تسوية ⑦ تشقيب ⑧ تشليف

176

4- لدينا ثلاثة أدوات للقطع { ا ، ب ، ج }
سمي الأدوات و أعطي رقم السطوح الممكن إنجازها بكل أداة.

- ① اسم الأداة : خزل ، رقم السطوح : ①
② اسم الأداة : تشقيب ، رقم السطوح : ② ③
③ اسم الأداة : تشليف ، رقم السطوح : ⑦


● **تكنولوجية طرق الصنع :**

نعتي الرسم التعريفي للمنتج التام للغطاء (20) من مادة : 300 EN – GJI
نقترح السير المنطقي للصنع كما يلي :

* المرحلة 200 : إنجاز $\{ (1), (2), (3), (4), (5), (6) \}$


* المرحلة 300 : إنجاز { (7)، (8) }

1- أنجز الشكل الأولي للخام



عقد المرحلة		المجموعة :	ملفاف محرك مخفض
		القطعة :	الغطاء (20)
رقم المرحلة : 200		المادة :	EN-GJL 300
المنصب : الخضر طابخت		البرنامج :	200 قطعة في السنة
الآلة : آلة خراطة متوازنة			
حامل القطعة : التركيب			

١٠ - رسم المرحلة




- معلومات الصنع :

رقم	عمليات التصنيع	عناصر القاطع					الأدوات	
		Vc سرقة	N ن	f ت	Vf سرت	p ع	الصنع	المراقبة
202	الخازن السطوح (2) (3) (3) استر	80	276,93	0,1	27,69	2	أداة هيك	معياري
203	الخازن السطوح (2) (3) (3) اتمام $Cf_2 = 92,96$, $Cf_1 = 10^{+0,3}$						مذاكري	$92,96 \pm 0,3$

• دراسة الآليات :

العمل المطلوب :

1- قم بالتركيب الهوائي بين الدافعة (V_2) مزدوجة المفعول
و الموزع 2\5 .



العلامة	محاو الموضوع	عناصر الاجابة الموضوع الثاني : نظام آلي صناعي للخط
المجموع	مجزأة	
14 نقطة 09.00		دراسة الإنشاء التحليل الوظيفي : المخطط الوظيفي : مخطط الوسط المحيطي 0.1×8 جدول الوصلات الحركي: 0.1×12 الرسم التخطيطي : 0.1×5 سلسلة الأبعاد تسجيل التوافقات : 0.1×6 حساب المتسنيات : 0.2×8 شرط التسنن حساب سرعة الخروج : المعادلة : 0.2 ، النتيجة : 0.2 إسم ودور العنصر 17 : 0.1×2 دور العنصر 19 شرح تعيين المواد : 0.1×8 دراسة مقاومة المواد حساب الجهود القاطعة 0.2×3 حساب عزوم الانحناء 0.2×3 تسطير المنحنيات $0.25 + 0.25$
		1-5-1 1 2 3 4 1-5 2-5 1-6 2-6 3-6 4-6 5-6 7 8 1-8
		00.60 00.80 01.20 00.50 00.30 00.60 01.60 00.20 00.40 00.20 00.10 00.80 00.60 00.60 00.50


محااور الموضوع	عناصر الاجابة : الموضوع الثاني : نظام آلي صناعي للخلط
ب	الدراسة التصميمية الجزئية تمثيل المدحرجات التركيب الوصلة الاندماجية الكتامة
ب	الدراسة البيانية التعريفية: إتمام الرسم السماحات الهندسية الأبعاد الوظيفية
2-5-1	دراسة التحضير
1	تكنولوجيا وسائل الصنع: الوحدات: 0.2×2
2	الآلات 0.2×2
3	ترتيب السطوح حسب الوحدات: 0.2×2
4	اسم الأداة ورقم السطح: 0.1×4
5	حساب السرعة الدورانية N 0.2×2
1	تكنولوجيا طرق الصنع: السير المنطقي للصنع 0.1×7 رسم المرحلة:
2	* الوضعية السكونية: 0.30 * أبعاد الصنع: 0.30 * الأدوات: 0.2 * معلومات الصنع: 0.50
1	دراسة الآليات: نوع الدافعة
2	اسم الموزع 0.5 ، الشرح 0.5

1-5-1- دراسة الإنشاء :


5-التحديد الوظيفي للأبعاد :

5-1- أنجز سلسلة الأبعاد الخاصة بالشروط

" Ja " على الرسم التالي:




5-2- سجل على الجدول التالي التوافقات المناسبة $\emptyset 10$ ، $\emptyset 20$ و $\emptyset 30$ الموجودة على الرسم التالي :




النوع	التوافق	الأقطار
خلوصي	h11	$\emptyset 1$
بالشد	k6	$\emptyset 2$
خلوصي	H7	$\emptyset 3$

أ- التحليل الوظيفي

1- أتمم المخطط الوظيفي (A-0)




2- أتمم مخطط الوسط المحيطي للمخفض التالي :



3- أتمم جدول الوصلات الحركية التالي:

القطع	إسم الوصلة	الرمز	الوسيلة
4/6	إندماجية		صمولة، حلقة سند
5/4	متمحورة		مدحرجات
1/2	إندماجية		حلقة صلبة سند
4/3	إندماجية		خابور تركيب بالشد

4 - أتمم الرسم التخطيطي الوظيفي التالي:



6- دراسة المتسنيات الأسطوانية ذات أسنان

قائمة :

1-6- أنصّب جدول المميزات التالي :

a	h	df	da	Z	d	m
70	4,5	35	44	20	40	2
		95	104	50	100	3

الحسابات :

$$m \cdot 2,25 = h \quad , \quad Z \cdot m = d$$

$$m \cdot 2,5 = d_f \quad , \quad m \cdot 2 + d = d_a$$

$$\frac{3d + d_f}{2} = da$$

2-6- أنكر شرط التسنن ؟

نفس المديول "m"

3-6- أحسب سرعة الخروج :

$$\frac{N}{\text{دور}} = \frac{N}{\text{دور}} \cdot \frac{1}{31,2} = \frac{N}{\text{دور}} \cdot \frac{1}{31,2}$$

$$N = 750 \cdot 2 = 1500 \text{ دور} = 300 \text{ دور}$$

4-6- ما هو دور واسم العنصر (17) ؟
حاصل كمنامة ذو شقعة واحدة
تحقيق كمنامة المدحرجة (منع خروج الزيت)

5-6- ما هو دور العنصر (19) :

هلاء وتغريغ الزيت

7- دراسة المواد

1-7- اشرح التعيين المواصف للقطع التالية :

EN - GJL 250 (5)

EN - GJL : زهر قرافيتي رقائقي

250 : مقاومة حد الإنكسار : mm^2/N

C 40 : (2)

C : صلب غير ممزوج ، قابل للمعالجة الحرارية

40 : نسبة الكربون = 0,40 %

(1) : 42CrMo4 → صلب ضعيف العنجز

42 : نسبة الكربون = 0,42 %

Cr : رمز الكروم - Mo : رمز الموليبدان

4 : نسبة الكروم = $\frac{4}{1} = 1$ %

8- دراسة ميكانيكية للمقاومة :

نفترض أن العمود (4) عبارة عن عارضة أفقية ومحملة بجهود حسب الشكل الموالي وموجودة تحت تأثير الإنحناء البسيط.

$$\vec{B} = 800 \text{ N} , \vec{A} = 200 \text{ N}$$

$$\vec{D} = 200 \text{ N} , \vec{C} = 800 \text{ N}$$

1-8- أحسب الجهود القاطعة و عزوم الإنحناء ومثل منحنياتها.

* الجهود القاطعة :

$$0 \leq x < 40 : T_1 = +A = 200 \text{ N}$$

$$40 \leq x < 80 : T_2 = A - C = -600 \text{ N}$$

$$80 \leq x < 160 : T_3 = A + B - C = 200 \text{ N}$$

* عزوم الإنحناء :

$$0 \leq x < 40 : M_1 = -A \cdot x$$

$$x = 0 \Rightarrow M_1 = 0 , x = 40 \Rightarrow M_1 = -8000 \text{ N} \cdot \text{mm}$$


$$40 \leq x < 80 : M_2 = -A \cdot x + C \cdot (x - 40)$$

$$x = 40 \Rightarrow M_2 = -8000 \text{ N} \cdot \text{mm} ,$$

$$x = 80 \Rightarrow M_2 = 16000 \text{ N} \cdot \text{mm}$$

$$80 \leq x < 160 : M_3 = -A \cdot x + C \cdot (x - 40) - B \cdot (x - 80)$$

$$x = 80 \Rightarrow M_3 = 16000 \text{ N} \cdot \text{mm} , x = 160 \Rightarrow M_3 = 0$$



40 N ← 1mm : السلم
800 Nmm ← 1mm

ب - التحليل البنوي :

- دراسة تصميمية جزئية :

لتحسين إشتغال ومردود المخفض، وتسهيل عملية التركيب والتفكيك، نقترح القيام بالتعديلات التالية :

- تعويض المدحرجات (7) ذات الدحارج المخطوية بمدحرجتين ذات صف واحد من الكريات بنماس

نصف قطري (BC) .



- تحقيق وصلة إندماجية قابلة للفك بين العجلة (3) والعمود (4) باستعمال :

* خابور متوازي شكل A

* حلقة مرنة للاعمدة

* سند على العمود

- تحقيق الكتامة بفاصل ذو شفتين مركب على الغطاء (9) .



المقياس 1:1



محرك مخفض

اللغة
Ar

183




18 / 14

• الدراسة البيانية التعريفية :


أتمم الرسم التعريفي الجزئي للعمود (4) موضحا كل التفاصيل البيانية.

- * وضع السماحات الهندسية.
* وضع الأقطار الوظيفية

بدون قيم



المقياس: 1 : 1



العمود الوسيط (4)

اللغة

Ar


184

18 / 15

2-5-1 دراسة التحضير التصنيع

♦ تكنولوجيا وسائل الصنع :

نريد دراسة وسائل الصنع اللازمة من حيث الآلات ، أداة القطع و المراقبة للعمود الوسيط (4) في ورشة الصناعة الميكانيكية.



العمود الوسيط (4) من مادة 42 Cr Mo 4 إستصنع على منصبين للعمل و وحدتين مختلفتين ومتجاورتين.

1- باستعمال علامة (x) أعط اسم وحدات التصنيع و الآلات الصناعية المستعملة حسب شكل العمود .

الوحدات	وحدة التنقيب	وحدة الخراطة	وحدة التفريز
	☐	☒	☒
الآلات	تفريز أفقي FH	تفريز عمودي FV	مخرطة متوازية T //
	☐	☒	☒

2- مستعينا بأرقام أشكال السطوح الموجودة على العمود ، رتب هذه السطوح حسب وحدة الصنع المناسبة

الوحدة	الوحدة
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	⑧ ⑨ ⑩ ⑪
خراطة	تفريز

3- أعطي اسم كل أداة ورقم السطوح حسب الأداة المناسبة .

اسم الأداة : أداة عمق	اسم الأداة : أداة سكين
⑩	③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
رقم السطوح :	رقم السطوح :

4- نريد إنجاز السطح (11) باستعمال أداة من الفولاذ السريع ، نعطي سرعة قطع $V_c = 20 \text{ m/mn}$ و القطر

الأداة = 8mm .

• أحسب سرعة الدوران N .

$$V_c = 20 \text{ m/mn}$$

$$N = 796,17$$

$$N = \frac{20 \cdot 1000}{3,14 \cdot 8}$$

$$N = \frac{V_c \cdot 1000}{\pi \cdot d}$$

• دراسة الآليات

العمل المطلوب :

1- ما نوع الدافعة (V_1) ؟

دافعة مزدوجة المفعول

2- ما نوع الموزع المتحكم فيها؟ مع الشرح.

موزع 2/5 ذو استقرار مزدوج بوضعين و
خسبة (05) فتحات